


砂利掘削箇所

箇所	(一)旭川(真庭市蒜山西茅部)	面積	約6,000m ²
概算量	約3,000m ³	主な砂利の質	砂質土, 玉石
事務所名	真庭地域事務所	選定担当課	真庭地域工務課

《地図》



《平面図》



《航空写真》			
			
《現地写真》			
撮影場所①		撮影場所②	
撮影場所③		撮影場所④ (進入路)	
特記事項	・流水阻害の状況: 阻害率23%程度 ・樹木: 掘削箇所下流付近に点在 ・進入経路: 右岸堤防道路から進入可能で、10t積ダンプは通行可能		